Утверждено приказом
Генерального директора
ООО "Гипермойка и Гипершина"
Горбасенко А.В.
№ 39/ОД от 30.11.2022 г.

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2023

для легкового автотранспорта

Наименование	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R12с-16с (газель)
Снятие/установка	150	150	150	150	150	193	193	235	300	321	225/289
Монтаж/демонтаж	150	150	150	150	150	193	193	235	300	321	225
Балансировка	150	150	150	150	150	193	193	235	300	321	225
Монтаж/демонтаж ниже 50 профиля	674										
Снятие/установка запасного колеса											225
Чистка диска	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Герметизация бортов	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Проверка	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Подкачка	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	32
Протяжка	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	54
Обработка шпилек	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	32
Ремонт литых дисков	813	813	910	1284	1445	1980	2354	2622	2622	2622	
Вентиль	64-770										
Грибок легковой	460										
Груза 1 штука	1,6-37										
Заплатка для ремонта автокамеры	268-535										
Ножка грибка	385-449										
Пакет на колесо	37										
Пластырь для ремонта автошины	482-8025										
Удаление пластыря	396-674										
Установка удлинителя, включая удлинитель	193										
Снятие/установка удлинителя	64										
Горячая вулканизация до 5 см	1552										
Горячая вулканизация от 5 см	2076										
Выезд мобильного шиномонтажа	2140 (минимальная стоимост выезда с ремонтом 5350)										

для внедорожников

Наименование	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
Снятие/установка	150	150	171	193	235	235	268	321	321	321
Монтаж/демонтаж	150	150	171	193	235	235	268	321	321	321
Балансировка	150	150	171	193	235	235	268	321	321	321
Монтаж/демонтаж ниже 50 профиля	674									
Чистка диска	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Герметизация бортов	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Проверка	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Подкачка	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Протяжка	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Обработка шпилек	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Ремонт литых дисков	813	813	910	1284	1445	1980	2354	2622	2622	2622
Вентиль	64-770									
Грибок легковой	460									
Груза 1 штука	1,6-37									
Заплатка для ремонта автокамеры	268-535									
Ножка грибка	385-449									
Пакет на колесо	37									
Пластырь для ремонта автошины	482-8025									
Удаление пластыря	396-674									
Установка удлинителя, включая удлинитель	193									
Снятие/установка удлинителя	64									
Горячая вулканизация до 5 см	1552									
Горячая вулканизация от 5 см	2076									
Выезд мобильного шиномонтажа	2140 (минимальная стоимост выезда с ремонтом 5350)									

Утверждено приказом
Генерального директора
ООО "Гипермойка и Гипершина"
_____ Горбасенко А.В.
№ 39/ОД от 30.11.2022 г.

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2023 для грузового автотранспорта

Размер колеса	R17,5/R19,5	R22,5	R24 с кольцом	С кольцом до R16	С кольцом до R20
Съем/установка	268	396	535	396	460
Съем/установка внутреннего колеса	332	460	621	460	535
Монтаж/демонтаж	396	460	1626	813	1081
Балансировка	332	396	460	396	535
Чистка диска	128	128	128	128	128
Снятие/установка запасного колеса	460	460	621	460	460
Проверка	128	128	128	128	128
Протяжка	128	128	128	128	128
Подкачка	64	64	64	64	64
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	128	128	128	128	128
Хранение одного колеса в сутки	64	64	64	64	64
Нарезка протектора	1166	1616			
Вентиль	64-770				
Груза 1 штука	1,6-37				
Заплатка для ремонта автокамеры	268-535				
Ножка грибка	385-449				
Пластырь для ремонта автошины	482-8025				
Удаление пластыря	396-674				
Установка удлинителя, включая удлинитель	193				
Снятие/установка удлинителя	64				
Горячая вулканизация до 5 см	1552				
Горячая вулканизация от 5 см	2076				
Герметизация бортов	268	268			
Выезд мобильного шиномонтажа	2140 (минимальная стоимост выезда с ремонтом 5350)				

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2023 для спецтехники

Размер колеса	Bobcat до 16,5	Bobcat до 18,5	Беларус R20	Беларус R38	Экскаватор 18,20	С кольцами КАМАЗ вездеход, Газ 66 18,20,21
Съем/установка	535	535	535	535	535	535
Монтаж/демонтаж	1359	2033	2033	4087	1626	4087
Балансировка						589
Чистка диска	128	128	128	128	128	128
Герметизация бортов	396	396	396	396	396	396
Проверка	128	128	128	128	128	128
Подкачка	64	64	64	64	64	64
Протяжка	128	128	128	128	128	128
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	128	128	128	128	128	128
Хранение одного колеса в сутки	128	128	128	128	128	128
Вентиль	64-770					
Груза 1 штука	1,6-37					
Заплатка для ремонта автокамеры	268-535					
Ножка грибка	385-449					
Пластырь для ремонта автошины	482-8025					
Удаление пластыря	396-674					
Установка удлинителя, включая удлинитель	193					
Снятие/установка удлинителя	64					
Горячая вулканизация до 5 см	1552					
Горячая вулканизация от 5 см	2076					
Выезд мобильного шиномонтажа	2140 (минимальная стоимост выезда с ремонтом 5350)					

Утверждено приказом
Генерального директора
ООО "Гипермойка и Гипершина"

Горбасенко А.В.

№ 39/ОД от 30.11.2022 г.

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2023
для спецтехники

Размер колеса	Liebherr 17,5	Liebherr 20,5	Liebherr от 23,5	Вилоч. погр. 11,12,13,14	Вилоч. погр. 8,9,10	От JCB 24, 25, 26, 28
Съем/установка	535	535	535	482	482	482
Монтаж/демонтаж	4601	5457	6634	1712	1370	2247
Чистка диска	128	128	128	128	128	128
Герметизация бортов	396	396	396	396	396	396
Проверка	128	128	128	128	128	128
Подкачка	64	64	64	64	64	64
Протяжка	128	128	128	128	128	128
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	128	128	128	128	128	128
Хранение одного колеса в сутки	128	128	128	128	128	128
Нарезка протектора цельнолитого колеса				1166	963	
Вентиль	64-770					
Груза 1 штука	1,6-37					
Заплатка для ремонта автокамеры	268-535					
Ножка грибка	385-449					
Пластырь для ремонта автошины	482-8025					
Удаление пластыря	396-674					
Установка удлинителя, включая удлинитель	193					
Снятие/установка удлинителя	64					
Горячая вулканизация до 5 см	1552					
Горячая вулканизация от 5 см	2076					
Выезд мобильного шиномонтажа	2140 (минимальная стоимост выезда с ремонтом 5350)					