



№ 35/ОД от 29.03.2022

для легкового автотранспорта

для внедорожников

Наименование	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
Снятие/установка	140	140	160	180	220	220	250	300	300	300
Монтаж/демонтаж	140	140	160	180	220	220	250	300	300	300
Балансировка	140	140	160	180	220	220	250	300	300	300
Монтаж/демонтаж ниже 50 профиля	630									
Чистка диска	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Герметизация бортов	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Проверка	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Подкачка	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Протяжка	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Обработка шпилек	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Ремонт литых дисков	760	760	850	1200	1350	1850	2200	2450	2450	2450
Вентиль	60-720									
Грибок легковой	430									
Груза 1 штука	1,5-35									
Заплата для ремонта автокамеры	250-500									
Ножка грибка	360-420									
Пакет на колесо	35									
Пластырь для ремонта автошины	450-7500									
Удаление пластыря	370-630									
Установка удлинителя, включая удлинитель	180									
Снятие/установка удлинителя	60									
Горячая вулканизация до 5 см	1450									
Горячая вулканизация от 5 см	1940									
Выезд мобильного шиномонтажа	2000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 5000)									

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.04.2022
для грузового автотранспорта

Размер колеса	R17,5/R19,5	R22,5	R24 с кольцом	С кольцом до R16	С кольцом до R20
Съем/установка	250	370	500	370	430
Съем/установка внутреннего колеса	310	430	580	430	500
Монтаж/демонтаж	370	430	1520	760	1010
Балансировка	310	370	430	370	500
Чистка диска	120	120	120	120	120
Снятие/установка запасного колеса	430	430	580	430	430
Проверка	120	120	120	120	120
Протяжка	120	120	120	120	120
Подкачка	60	60	60	60	60
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	120	120	120	120	120
Хранение одного колеса в сутки	60	60	60	60	60
Нарезка протектора	1090			1510	
Вентиль				60-720	
Груза 1 штука				1,5-35	
Заплата для ремонта автокамеры				250-500	
Ножка грибка				360-420	
Пластырь для ремонта автошины				450-7500	
Удаление пластыря				370-630	
Установка удлинителя, включая удлинитель				180	
Снятие/установка удлинителя				60	
Горячая вулканизация до 5 см				1450	
Горячая вулканизация от 5 см				1940	
Герметизация бортов	250	250			
Выезд мобильного шиномонтажа				2000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 5000)	

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.04.2022
для спецтехники

Размер колеса	Bobcat до 16,5	Bobcat до 18,5	Беларус R20	Беларус R38	Экскаватор от 18,20	С колесами КАМАЗ вездеход, Газ 66 18,20,21
Съем/установка	500	500	500	500	500	500
Монтаж/демонтаж	1270	1900	1900	3820	1520	3820
Балансировка						550
Чистка диска	120	120	120	120	120	120
Герметизация бортов	370	370	370	370	370	370
Проверка	120	120	120	120	120	120
Подкачка	60	60	60	60	60	60
Протяжка	120	120	120	120	120	120
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	120	120	120	120	120	120
Хранение одного колеса в сутки	120	120	120	120	120	120
Вентиль				60-720		
Груза 1 штука				1,5-35		
Заплата для ремонта автокамеры				250-500		
Ножка грибка				360-420		
Пластырь для ремонта автошины				450-7500		
Удаление пластыря				370-630		
Установка удлинителя, включая удлинитель				180		
Снятие/установка удлинителя				60		
Горячая вулканизация до 5 см				1450		
Горячая вулканизация от 5 см				1940		
Выезд мобильного шиномонтажа				2000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 5000)		



Утверждено приказом
Генерального директора
ООО "Гипермойка и Гипершина"

Горбасенко А.В.

№ 35/ОД от 29.03.2022

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.04.2022

для спецтехники

Размер колеса	Liebherr 17,5	Liebherr 20,5	Liebherr от 23,5	Вилоч. погр. 11,12,13,14	Вилоч. погр. 8,9,10	От JCB 24, 25, 26, 28
Съем/установка	500	500	500	450	450	450
Монтаж/демонтаж	4300	5100	6200	1600	1280	2100
Чистка диска	120	120	120	120	120	120
Герметизация бортов	370	370	370	370	370	370
Проверка	120	120	120	120	120	120
Подкачка	60	60	60	60	60	60
Протяжка	120	120	120	120	120	120
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	120	120	120	120	120	120
Хранение одного колеса в сутки	120	120	120	120	120	120
Нарезка протектора цельнолитого колеса				1090	900	
Вентиль				60-720		
Груза 1 штука				1,5-35		
Заплата для ремонта автокамеры				250-500		
Ножка грибка				360-420		
Пластырь для ремонта автошины				450-7500		
Удаление пластыря				370-630		
Установка удлинителя, включая удлинитель				180		
Снятие/установка удлинителя				60		
Горячая вулканизация до 5 см				1450		
Горячая вулканизация от 5 см				1940		
Выезд мобильного шиномонтажа	2000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 5000)					