



Утверждено приказом  
Генерального директора  
ООО "Гипермойка и Гипершина"  
Горбасенко А.В.  
№ 1/ОД от 28.11.2023 г.

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2024  
для легкового автотранспорта

Наименование	Цена, руб. без НДС за ед.										R12с-16с (газель)
	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	
Снятие/установка	162	162	162	162	162	210	210	254	324	348	244/312
Монтаж/демонтаж	162	162	162	162	162	210	210	254	324	348	244
Балансировка	162	162	162	162	162	210	210	254	324	348	244
Монтаж/демонтаж ниже 50 профиля	728										
Снятие/установка запасного колеса											244
Чистка диска	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Герметизация бортов	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Проверка	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Подкачка	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	35
Протяжка	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	58
Обработка шпилек	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	35
Ремонт литых дисков	878	878	983	1387	1561	2138	2542	2832	2832	2832	
Вентиль	69-832										
Грибок легковой	497										
Груза 1 штука	1,7-40										
Заплата для ремонта автокамеры	289-578										
Ножка грибка	416-485										
Пакет на колесо	40										
Пластырь для ремонта автошины	521-8667										
Удаление пластыря	428-728										
Установка удлинителя, включая удлинитель	208										
Снятие/установка удлинителя	69										
Горячая вулканизация до 5 см	1676										
Горячая вулканизация от 5 см	2242										

для внедорожников

Наименование	Цена, руб. без НДС за ед.									
	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
Снятие/установка	162	162	186	210	254	254	290	348	348	348
Монтаж/демонтаж	162	162	186	210	254	254	290	348	348	348
Балансировка	162	162	186	210	254	254	290	348	348	348
Монтаж/демонтаж ниже 50 профиля	728									
Чистка диска	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Герметизация бортов	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Проверка	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Подкачка	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Протяжка	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Обработка шпилек	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Ремонт литых дисков	878	878	983	1387	1561	2138	2542	2832	2832	2832
Вентиль	69-832									
Грибок легковой	497									
Груза 1 штука	1,7-40									
Заплата для ремонта автокамеры	289-578									
Ножка грибка	416-485									
Пакет на колесо	40									
Пластырь для ремонта автошины	521-8667									
Удаление пластыря	428-728									
Установка удлинителя, включая удлинитель	208									
Снятие/установка удлинителя	69									
Горячая вулканизация до 5 см	1676									
Горячая вулканизация от 5 см	2242									



Утверждено приказом  
Генерального директора  
ООО "Гипермойка и Гипершина"  
Горбасенко А.В.  
№ 1/ОД от 28.11.2023 г.

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2024  
для грузового автотранспорта

Размер колеса	Цена, руб. без НДС за ед.				
	R17,5/R19,5	R22,5	R24 с кольцом	С кольцом до R16	С кольцом до R20
Съем/установка	290	428	578	428	496
Съем/установка внутреннего колеса	358	496	672	496	578
Монтаж/демонтаж	428	496	1756	880	1168
Балансировка	359	428	496	428	578
Чистка диска	138	138	138	138	138
Снятие/установка запасного колеса	496	496	672	496	496
Проверка	138	138	138	138	138
Протяжка	138	138	138	138	138
Подкачка	69	69	69	69	69
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	138	138	138	138	138
Хранение одного колеса в сутки	69	69	69	69	69
Нарезка протектора	1259			1745	
Вентиль				69-832	
Груза 1 штука				1,7-40	
Заплата для ремонта автокамеры				289-578	
Ножка грибка				416-485	
Пластырь для ремонта автошины				521-8667	
Удаление пластыря				428-728	
Установка удлинителя, включая удлинитель				208	
Снятие/установка удлинителя				69	
Горячая вулканизация до 5 см				1676	
Горячая вулканизация от 5 см				2242	
Герметизация бортов	289		289		

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2024  
для спецтехники

Размер колеса	Цена, руб. без НДС за ед.					
	Bobcat до 16,5	Bobcat до 18,5	Беларус R20	Беларус R38	Экскаватор от 18,20	С кольцами КАМАЗ вездеход, Газ 66 18,20,21
Съем/установка	578	578	578	578	578	578
Монтаж/демонтаж	1468	2196	2196	4416	1756	4416
Балансировка						636
Чистка диска	138	138	138	138	138	138
Герметизация бортов	428	428	428	428	428	428
Проверка	128	128	128	128	128	128
Подкачка	69	69	69	69	69	69
Протяжка	138	138	138	138	138	138
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	138	138	138	138	138	138
Хранение одного колеса в сутки	138	138	138	138	138	138
Вентиль				69-832		
Груза 1 штука				1,7-40		
Заплата для ремонта автокамеры				289-578		
Ножка грибка				416-485		
Пластырь для ремонта автошины				521-8667		
Удаление пластыря				428-728		
Установка удлинителя, включая удлинитель				208		
Снятие/установка удлинителя				69		
Горячая вулканизация до 5 см				1676		
Горячая вулканизация от 5 см				2242		



Утверждено приказом  
Генерального директора  
ООО "Гипермойка и Гипершина"

Горбасенко А.В.

№ 1/ОД от 28.11.2023 г.

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2024  
для спецтехники

Размер колеса	Цена, руб. без НДС за ед.					
	Liebherr 17,5	Liebherr 20,5	Liebherr от 23,5	Вилоч. погр. 11,12,13,14	Вилоч. погр. 8,9,10	От JCB 24, 25, 26, 28
Съем/установка	578	578	578	520	520	520
Монтаж/демонтаж	4970	5894	7164	1848	1480	2428
Чистка диска	138	138	138	138	138	138
Герметизация бортов	428	428	428	428	428	428
Проверка	138	138	138	138	138	138
Подкачка	69	69	69	69	69	69
Протяжка	138	138	138	138	138	138
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	138	138	138	138	138	138
Хранение одного колеса в сутки	138	138	138	138	138	138
Нарезка протектора цельнолитого колеса				1259	1040	
Вентиль				69-832		
Груза 1 штука				1,7-40		
Заплата для ремонта автокамеры				289-578		
Ножка грибка				416-485		
Пластырь для ремонта автошины				521-8667		
Удаление пластыря				428-728		
Установка удлинителя, включая удлинитель				208		
Снятие/установка удлинителя				69		
Горячая вулканизация до 5 см				1676		
Горячая вулканизация от 5 см				2242		