

Утверждено приказом
Генерального директора
ООО "Гипермойка и Гипершина"

Горбасенко А.В.
№ 33/ОД от 29.11.2021



Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2022
для грузового автотранспорта

Размер колеса	R17,5/R19,5	R22,5	С кольцом до R16	С кольцом до R20
Съем/установка	250	370	370	430
Съем/установка внутреннего колеса	310	430	430	500
Монтаж/демонтаж	370	430	760	1010
Балансировка	310	370	370	500
Чистка диска	120	120	120	120
Снятие/установка запасного колеса	430	430	430	430
Проверка	120	120	120	120
Протяжка	120	120	120	120
Подкачка	60	60	60	60
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	120	120	120	120
Хранение одного колеса в сутки	60	60	60	60
Нарезка протектора	1090		1510	
Вентиль			60-720	
Груза 1 штука			2-35	
Заплата для ремонта автокамеры			250-500	
Ножка грибка			360-420	
Пластырь для ремонта автошины			760-7500	
Удаление пластыря			370-630	
Установка удлинителя, включая удлинитель			180	
Снятие/установка удлинителя			60	
Горячая вулканизация до 5 см			1450	
Горячая вулканизация от 5 см			1940	
Герметизация бортов	250	250		
Выезд мобильного шиномонтажа		1000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 3500)		

для спецтехники

Размер колеса	С кольцами КАМАЗ вездеход, Газ 66 18,20,21									
	Bobcat до 16,5	Bobcat до 18,5	Liebherr 23,5 25,5	Беларус R20	Беларус R38	Вилоч. погр. 11,12,13, 14	Вилоч. погр. 8,9,10	Экскаватор 18,20	От JCB 24, 25, 26, 28	С кольцами КАМАЗ вездеход, Газ 66 18,20,21
Съем/установка	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Монтаж/демонтаж	1270	1900	6360	1900	3820	1900	1520	1520	2540	3820
Балансировка										500
Чистка диска	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Герметизация бортов	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Проверка	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Подкачка	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Протяжка	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Обработка шпилек ступицы графитной смазкой	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Хранение одного колеса в сутки	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Нарезка протектора цельнолитого колеса						1090	900			
Вентиль						60-720				
Груза 1 штука						2-35				
Заплата для ремонта автокамеры						250-500				
Ножка грибка						360-420				
Пластырь для ремонта автошины						760-7500				
Удаление пластыря						370-630				
Установка удлинителя, включая удлинитель						180				
Снятие/установка удлинителя						60				
Горячая вулканизация до 5 см						1450				
Горячая вулканизация от 5 см						1940				
Выезд мобильного шиномонтажа						1000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 3500)				