

Утверждено приказом  
Генерального директора  
ООО "Гипермойка и Гипершина"



В.В. Ворбасенко А.В.  
№ 33/ОД от 29.11.2021

Стоимость услуг шиномонтажа с 01.01.2022  
для легкового автотранспорта

Наименование	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R14с-16с (газель)
Снятие/установка	140	140	140	140	140	180	180	220	280	300	250/310
Монтаж/демонтаж	140	140	140	140	140	180	180	220	280	300	250
Балансировка	140	140	140	140	140	180	180	220	280	300	250
Монтаж/демонтаж ниже 50 профиля	630										
Снятие/установка запасного колеса											
Чистка диска	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	250
Герметизация бортов	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	60
Проверка	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	140
Подкачка	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	60
Протяжка	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	40
Обработка шпилек	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	130
Ремонт литых дисков	760	760	850	1200	1350	1850	2200	2450	2450	2450	60
Вентиль	60-720										
Грибок легковой	430										
Груза 1 штука	2-35										
Заплата для ремонта автокамеры	250-500										
Ножка грибка	360-420										
Пакет на колесо	35										
Пластырь для ремонта автошины	760-7500										
Удаление пластыря	370-630										
Установка удлинителя, включая удлинитель	180										
Снятие/установка удлинителя	60										
Горячая вулканизация до 5 см	1450										
Горячая вулканизация от 5 см	1940										
Выезд мобильного шиномонтажа	1000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 3500)										

для внедорожников

Наименование	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
Снятие/установка	140	140	156	180	205	220	250	300	300	300
Монтаж/демонтаж	140	140	156	180	205	220	250	300	300	300
Балансировка	140	140	156	180	205	220	250	300	300	300
Монтаж/демонтаж ниже 50 профиля	630									
Чистка диска	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Герметизация бортов	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Проверка	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Подкачка	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Протяжка	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Обработка шпилек	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Ремонт литых дисков	760	760	850	1200	1350	1850	2200	2450	2450	2450
Вентиль	60-720									
Грибок легковой	430									
Груза 1 штука	2-35									
Заплата для ремонта автокамеры	250-500									
Ножка грибка	360-420									
Пакет на колесо	35									
Пластырь для ремонта автошины	760-7500									
Удаление пластыря	370-630									
Установка удлинителя, включая удлинитель	180									
Снятие/установка удлинителя	60									
Горячая вулканизация до 5 см	1450									
Горячая вулканизация от 5 см	1940									
Выезд мобильного шиномонтажа	1000 (минимальная стоимость выезда с ремонтом 3500)									